

ATTENZIONE: i segmenti inseriti nel kit necessitano di una piccola lavorazione. Vi preghiamo di controllare attentamente la luce del segmento **(vedi tabella)**.

La mancanza di tale lavorazione provocherà la rottura del gruppo termico, e la garanzia non potrà essere pertanto riconosciuta.

ATTENTION: the piston rings inserted into the kit need a handwork. We ask you kindly to control carefully the piston ring clearance **(see table)**.

The absence of this handwork causes cylinder kit breaking, and the warranty will be not approved.

ATTENTION: les segments insérés dans le kit nécessitent d'un petit travail. Nous vous prions de contrôler soigneusement l'espacement du segment" (**voir table**).

L'absence de cet travail provoque la rupture du groupe thermique, et la garantie ne peut pas être reconnue.


ATENCION: los segmentos insertados en el Kit necesitan de un pequeño trabajo. Aconsejamos de controlar atentamente la luz del segmento (**ver tabla**).

La falta de este trabajo hará romper el grupo termico, y la garantía no será reconocida.

- Spessimetro
- Feeler gauge
- Jauge a epaisseur
- Pie de rey

- Segmento
- Piston ring
- Segment
- Segmento

- Pistone
- Piston
- Piston
- Pistón



Alesaggio Bore Alesage Alisadura mm	Luce del segmento Piston ring clearance Espacement du segment Luz del segmento mm
39,88	0,12
40	0,12
40,3	0,12
44	0,15
47,6	0,15
50	0,15

07/2023 - 73 8881